



*I.T.C. SRL*

*- Instrumentos Técnicos Castagno -*

Trabajo: Reparación Válvula Esclusa Ø 2 1/16" Serie 5.000 PSI.- Proceso de Reparación

**CUERPO:**



Desarme cuerpo de válvula



Cuerpo Vista interior



Interior de cuerpo reacondicionado



Cuerpo de válvula reacondicionado



Bonete reacondicionado




*I.T.C. SRL*  
*- Instrumentos Técnicos Castagno -*

**ELEMENTOS INTERNOS:**

**ESCLUSA:**



**ASIENTOS:**



**VÁSTAGO:**





*I.T.C. SRL*

*- Instrumentos Técnicos Castagno -*

